



## Boletín Informativo Aeropuerto de Torreón

**Monterrey, N.L. a 14 de Enero de 2015.-** Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, informa que el Aeropuerto de Torreón ha recibido notificación por parte de SENEAM (Organismo encargado del control de la navegación aérea), indicando que su infraestructura denominada VOR (Sistema de Radioayudas a la Navegación), ha sufrido una falla de operación en su antena, por lo cual deja de ofrecer el servicio por instrumentos durante las próximas 24 Horas.

El Aeropuerto de Torreón continuará operativo y SENEAM seguirá brindando el servicio dentro de las 10 millas en condiciones visuales, a las aeronaves y tripulaciones que lo soliciten.

Se recomienda a los usuarios y pasajeros con destino desde y hacia el Aeropuerto de Torreón, se mantengan en contacto con su aerolínea para verificar información referente a sus vuelos.

▶ Paola Fernández

OMA, Comunicación  
+52.81.8625.4300  
pfernandez@oma.aero

[www.oma.aero](http://www.oma.aero) /   **OMAAeropuertos**



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE